

LAUDO TÉCNICO DE VISTORIA E AVALIAÇÃO PARA LEILÃO

Maio 2021

Dados Iniciais

Empresa:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT DO SUL
AVENIDA ERNESTO GABOARDI - 984
CEP: 99.650-000 - BENJAMIN CONSTANT DO SUL
CNPJ: 01612292/0001-86
Telefone: (54) 3613-2176

Responsável Técnico:

Diego Elias Rörig
Engenheiro Mecânico
CREA: RS212666
CEP: 99655-000- Faxinalzinho
Telefone: (54) 999893920

Dados:

COLHEDOR FORRAGEM NOGUEIRA
Ano: 2012
Patrimônio: 07/00019
Número de série: NG PP EA 0094

Objetivo

Emitir um laudo técnico de avaliação do colhedor de forragem. A avaliação foi executada com base em critérios técnicos, relacionando as peças e serviços a serem realizados na manutenção do mesmo. A avaliação foi realizada no dia 29 de maio de 2021.

Sumário

1. INTRODUÇÃO	4
2. SERVIÇOS APRESENTADOS	6
3. VALOR DA AVALIAÇÃO.....	7

1. INTRODUÇÃO

A Colhedora de Forragem Nogueira vem com a facilidade de corte em área total em todos os equipamentos, uma máquina versátil e tem excelente desempenho em culturas limpas e também em culturas consorciadas, além de poder entrar em roças transversais (fora de linha), apresenta características como:

- Transmissão caixa cardan e correia, comando hidráulico;
- Facilidade de manuseio de bica;
- Sistema de afiação de facas redondo que numa operação simples e segura, afia todo o conjunto rapidamente de forma segura e uniforme;
- Bica de saída em aço carbono e design moderno que ajuda no lançamento do produto;
- Sistema Quebra Grãos de série.

A colhedora em análise observados nas figuras 1, 2, 3 e 4, está em desuso, apresenta alguns pontos de ferrugem, corrosão, desgastes e amassados nas partes metálicas.




Figura 1 – Haste e bica.



Figura 2 – Acoplamento.



Figura 3 – Proteção da correia



Figura 4 – Estrutura no geral

2. SERVIÇOS APRESENTADOS

Essa máquina deve passar por uma manutenção corretiva e preventiva, no que consiste na desmontagem substituição das peças que apresentam desgaste. Uma análise superficial da pode ser observada na tabela 1.

Tabela 1 – Análise Superficial da Semeadeira

Troca das facas
Mangueiras hidráulicas
Rolamentos revisar
Pistão haste vazamento
Bica amassada

Proteção da correia danificada

Pintura

Plataforma torta e danificada

Acoplamento mangueira hidráulicas

Revisão geral

Apresenta algumas trincas e soldas

3. VALOR DA AVALIAÇÃO

Através da análise detalhada da Colhedora de Forragem e pelas condições apresentadas, o valor correspondente é de **R\$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS)**.

Responsável técnico

Diretor/ Representante da empresa